

# Automotive Service Solutions

## Probleme la actualizarea unității de comandă a motorului pentru modelul Mercedes Benz Sprinter (906.633)

### Afectată

Familia de produse KTS cu asistență pentru PassThru (de exemplu, KTS 350 / KTS 540 / KTS 560 / KTS 570 / KTS 590)

### Eroare

La actualizarea unității de comandă a motorului CDID3 (CDI) a modelului Mercedes Benz Sprinter 3 (906.633) pot apărea întreruperi.

! Dacă are loc o întrerupere în timpul actualizării unității de comandă a motorului, poate fi necesară înlocuirea unității.

### Cauză

Problema este în curs de investigare.

### Remediere

Până la finalizarea investigației, nu trebuie efectuată nicio actualizare a unității de comandă a motorului CDID3 (CDI) a Mercedes Benz Sprinter 3 (906.633)!